



COLIMA, COLIMA, 17 DE FEBRERO DE 2011.

L.A. JAIME VELASCO FLORES, Oficial Mayor

Ccp. LIC. LUIS ENRIQUE GONZALEZ CHAVES, Dir. Recursos Humanos y Control Patrimonial

Ccp. ING. SERGIO NEGRETE OLIVO, Dir. Mantenimiento y Conservación.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE ÁLVAREZ

PRESENTE.

Por medio de la presente se dirige a usted el que suscribe para presentarle la siguiente cotización de la restauración y puesta en marcha del sistema de riego por aspersión de **LA CANCHA DE FUTBOL RAMÓN SERRANO** en la Villa de Álvarez, Col.

Sustitución de 6 aspersores rotores de 1" y 1 válvula solenoide de 1 ½" dañada por vandalismo, limpieza de aspersores y válvulas existentes que presentan obstrucciones y malfuncionamientos equipos que manifiestan flujo reducido, sustitución de pichancho de 2" de bronce en equipo de bombeo. El precio incluye conexiones, tubería, pegamento, primer, re-programación riego, herramientas y pruebas.

Costo: \$8,047.50 M.N. neto.

NOTAS ESPECIALES DEL PRESUPUESTO:

--Todos los trabajos y equipos tienen garantía de 12 meses sobre defecto de fabricación o instalación.

--Únicamente se intervendrá en las zonas reportadas y aquí mencionadas, cualquier otra intervención solicitada será cotizada por separado.

Condiciones de pago:

100% anticipo para iniciar trabajos.

Los precios son netos.

Quedo a sus órdenes no sin antes reiterarles mi disponibilidad de servicio y cuando que la presente cumpla con lo solicitado por ustedes.

ATENTAMENTE

D.I. SAMUEL SALAZAR MONTOYA
Diseñador y Consultor de Riego



TECNOLOGÍA INTEGRAL EN Riego

Colima, Colima, a 17 de Febrero de 2010.

L.A. JAIME VELASCO FLORES, Oficial Mayor
Ccp. LIC. LUIS ENRIQUE GONZALEZ CHAVES, Dir. Recursos Humanos y Control Patrimonial
Ccp. ING. SERGIO NEGRETE OLIVO, Dir. Mantenimiento y Conservación.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE ÁLVAREZ

Por este medio presento a ustedes la cotización que nos solicitaron por los servicios que a continuación detallamos para el sistema de riego de "La Cancha de Futbol de Ramón Serrano" de Villa de Álvarez, Colima.

Restauración de sistema de riego por aspersión, incluye sustitución de aspersores, válvulas y pichanca que así lo ameriten incluyendo complementos y materiales para su correcta instalación y operación.	\$8,640.00 m.n.
TOTAL:	\$8,640.00

Base

Condiciones:

- Pago 100% anticipo.
- Los precios son netos e incluyen IVA.
- Los precios incluyen materiales y mano de obra.
- No incluye obra civil.

Sin otro particular más por el momento me despido quedando al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

Enrique Cuervo Gutiérrez



TECNOLOGÍA EN RIEGO DE MÉXICO S.A. DE C.V.

COLIMA, COLIMA, A 16 DE FEBRERO DE 2011.

Cep. L.A. JAIME VELASCO FLORES, Oficial Mayor
Cep. LIC. LUIS ENRIQUE GONZALEZ CHAVES, Dir. Recursos Humanos y Control Patrimonial
Cep. ING. SERGIO NEGRETE OLIVO, Dir. Mantenimiento y Conservación.
Presidencia Municipal de Villa de Álvarez
PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS PERMITIMOS COTIZAR EL SERVICIO DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE RAMÓN SERRANO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL. INCLUYENDO EN EL SERVICIO LOS TRABAJOS Y MATERIALES QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
1	LOTE	SUSTITUCIÓN DE 6 ASPERSORES ROTORES, 1 VÁLVULA SOLENOIDE Y 1 PICHANCHA QUE SE ENCUENTRAN DAÑADOS, SE DARÁ LIMPIEZA INTERNA AL RESTO DE LOS EQUIPOS DE RIEGO. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.	\$8,921.46
		TOTAL	\$8,921.46

Condiciones de pago:
100% anticipo para iniciar trabajos.
Los precios ya incluyen 16% de IVA.

QUEDO DE USEDES NO SIN ANTES REITERALES NUESTRA CALIDAD DE SERVICIO.

ATENTAMENTE.

HECTOR ENRIQUE CUERVO AMAYA
DIRECTOR GENERAL

Revise!